




ETAŽA 1



ETAŽA x



STROJARNICA



PREPORUKA JE DA SE SVA STROJARSKA OPREMA NAPAJA IZ JEDNOG ENERGETSKOG ORMARA, RO-S ili GRO

NAPAJANJE RO-S PRIPREMITI PREMA UKUPNOJ SNAZI PERIFERNE OPREME KOJOM JE POTREBNO UPRAVLJATI

UKOLIKO U STROJARNICI POSTOJE ELEKTRO GRIJAČI, TOPLINSKE PUMPE ILI SLIČNA PERIFERNA OPREMA, POTREBNO JE OSIGURATI ODVOJENA NAPAJANJA IZ GRO OBJEKTA

NAZIVNI NAPONI UPRAVLJAČKOG SUSTAVA:

- osjetnici temperature, korektori: 5VDC / 12VDC
- ventilokonvektori, termo-motorni pogoni: NC 230VAC / 50Hz